通用安装示意图

4.1 安装注意事项

仔细检查是否有损坏或粗糙处理的迹象。报告损坏至承运人和制造商的当地办事处。 检查包装清单,以检查是否完全符合您订购的要求。

在设备铭牌上查询,以确保该设备交付符合您的订单。检查标注电源电压是否正确。

4.2 前置直管段和后置直管段




图 4-1:进口和出口

- 5DN (WATERFLUX DN25~300 无需前置直管段)
- 2DN(WATERFLUX DN25~300 无需后置直管段)

4.3 安装位置




图 4-2:安装位置

4.4 法兰偏差

管道法兰面的最大允许偏差:Lmax-Lmin≤0.5mm/0.02"




图 4-3:法兰偏差

- 1 Lmax
- 2 Lmin

4.5 T型管连接




图 4-4: T型管后间距

1 ≥10DN

4.6 振动




图 4-5:避免振动

4.7 磁场




图 4-6:避免磁场

4.8 弯管




图 4-7:在弯管中安装




图 4-8:在弯管中安装

4.9 开放式排放口




图 4-9:在开放式排放口前面安装

4.10 控制阀




图 4-10:在控制阀前面安装

4.11 排气阀




图 4-11:排气阀

- **0** ≥ 5 m
- 2 排气阀安装点

4.12 泵




图 4-12:在泵后面安装

4.13 接地




图 4-13 : 接地

- 🐧 金属管道,没有内衬:无需接地环,直接接地
- 2 有内衬的金属管道,非导电材料管道:使用接地环接地

带虚拟接地功能的 IFC300 转换器的流量计接地




图 4-14:虚拟接地


条件: DN 10


电导率 200 μ S/cm

传感器在阴极保护管道上的安装

传感器在阴极保护管道上的安装: 阴极保护的管道和地之间有一定的电位差, 因此被测介质有很高的共模接地电位。所以, 传感器必须使用接地环。

- 1. 测量接地线 2. 接地线铜芯截面积为 4 mm² 3. 接地环 4.螺栓,安装时应与法兰相互绝缘
- 5. 连接导线,铜芯截面积应 16mm²





M 900 K 300 传感器


注意:

- (1)接地环要装在传感器的两个端面上,它们必须与连接管道的法兰绝缘,通过接地线 2 与传感器、接地环相连,接地环的材质应能耐介质的腐蚀,制造厂提供的标准材料是含钼不锈钢。
 - (2) 仪表两侧连接管的法兰应该用截面积为 16 mm²的铜导线绕过传感器相连,使阴极保护电位与传感器之间隔离。 具有阴极防腐蚀保护的管道,传感器与两侧连接管道之间是绝缘的。安装时要注意下列各点:

对管道法兰绝缘的接地环必须同时安装在流量计的两端。接地环、流量计和测量接地之间必须互相连接。 管道法兰之间必须用铜质电缆(L)互相连接,但必须注意不要连到传感器上去。

法兰连接螺栓必须绝缘(如右图)。用户必须使用绝缘材料制造的衬套和垫圈。

E 接地环 3 密封圈 6 螺帽 1 传感器法兰 4 管道法兰 7 绝缘垫圈 2 衬里 5 螺栓 8 绝缘衬套



聚四氟乙烯 (PTFE) 和 PFA 衬里传感器的安装

聚四氟乙烯在压力下不会变形,在安装时,法兰连接螺钉应均匀拧紧,如果用力不均匀,聚四氟乙烯管的翻边易压坏。因此,安装时最好用力矩扳手均匀地拧紧连接螺栓。

